

安定型最終処分場維持管理記録
(第3処分場)

住 所 標津郡中標津町東32条北1丁目2番地
氏 名 道北解体有限会社

施設(堰堤・集水施設・囲い等)の点検記録

設置場所 標津郡中標津町共立3番16.18
処理能力 12,935 m³ 85,675 m³
許可番号 根環生第392号

令和 6 年 4 月 ~ 令和 6 年 6 月 まで

点検日時	点検時間	点検区分		点検方法		点検個所及び点検結果				施設の異常が発生した場合		
		定期	臨時	目視	その他	堰堤	集水施設	囲い・看板	その他	措置日	措置内容	
4月	1日	10時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	8日	9時30分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	15日	13時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	22日	11時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
5月	7日	10時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	13日	13時30分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	20日	9時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	27日	11時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	
6月	3日	9時30分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	10日	13時30分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	17日	11時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
	24日	10時00分	定期		目視	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	月	日	
										月	日	

